

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «07» августа 2018 г.

3 Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри (в т.ч. путей эвакуации)
здания Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Челябинский радиотехнический техникум»
454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 17.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	1 этаж: 2,10,16,42, 51	23	На путях движения на 1-м этаже имеются препятствия в виде колон. На 2-4 этажах нет информационного сопровождения	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами.	Необходимо согласование со специалистами (в сфере проектирования, формирования доступной среды для МГН) по текущему ремонту: -монтаж тактильного оборудования предупреждающего о препятствиях на путях движения на 2-4 этажах; Индивидуальное решение с ТСР.
есть	2 этаж: 1,16,30							
есть	3 этаж: 1,6,8							
есть	4 этаж: 1,7,8,10,14, 17,29,30							
3.2	Лестница межэтажная	есть	1 этаж: 23,36	16, 17, 18	Отсутствует информационная поддержка МГН: отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед лестницами, контрастное выделение ступеней на 2-4 этажах. Нет тактильного обозначения этажа и предупреждения о конце лестничного марша. Нет поручней вдоль стены.	Все категории инвалидов.	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: Установка предупреждающих тактильных знаков перед лестницами и поручней вдоль стены в соответствии с требованиями доступности, тактильного обозначения номера этажа и предупреждения о конце лестничного марша. Контрастное выделение ступеней.
2 этаж: 10,43								
3 этаж: 19,24								
4 этаж: 19,24								
3.3	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Отсутствует доступность инвалидов-колясочников на 2-4 этажи	К	Необходимо согласование со специалистами	Индивидуальное решение с ТСР – приобретение гусеничного мобильного подъемника

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категории)	Содержание	Виды работ
3.4	Дверь (двери)	есть	-	19, 21, 22	Отсутствует информационная поддержка - отсутствуют тифлознаки для МГН на 2-4 этажах. В отдельных дверях на всех этажах высокие пороги (до 5 см) и узкие проемы дверей – менее 90 см. контрастное выделение дверей присутствует только на первом этаже	С, К, О	Необходимо согласование со специалистами	Необходимо согласование со специалистами (в сфере формирования доступной среды для МГН) по текущему ремонту: изменение высоты порогов и расширение дверных проемов на 2-4 этажах или Индивидуальное решение с ТСР -
3.5	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1 этаж: 2,10,16,42, 51,23,36 2 этаж: 1,16,30 10,43 3 этаж: 1,6,8, 19,24 4 этаж: 1,7,8,10,14, 17,29,30, 19,24	16, 17, 18, 20	Отсутствуют мнемосхемы 2-4 этажей. Пути эвакуации не обеспечивают безопасность посетителей Запасные выходы не приспособлены для эвакуации МГН.	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Установка мнемосхем 2-4 этажей. Текущий ремонт запасного выхода. Работы по обеспечению системы эвакуации с использованием ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне		1 этаж: 2,10,16,42, 51,23,36 2 этаж: 1,16,30 10,43 3 этаж: 1,6,8, 19,24 4 этаж: 1,7,8,10,14, 17,29,30, 19,24	16-23	Отсутствует на 2-4 этажах (кроме 1 этажа): информационная поддержка МГН, предупреждающие тактильно-контрастные указатели, контрастная окраска первой и последней ступеней, мнемосхемы 2-4 этажей. На путях движения на 1-м этаже имеются препятствия в виде колонн.	Все категории	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: Установка поручней вдоль стен на лестницах в соответствии с требованиями доступности. Индивидуальное решение с ТСР с целью доступа инвалидов-колясочников на верхние этажи. Работы по обеспечению системы эвакуации с использованием ТСР. Расширение дверных проемов в соответствии с нормативами.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути)	ДУ (О,С,Г,У)	1 этаж: 2,10,16,42,51	16-23	Необходимо согласование со специалистами (в сфере проектирования,

<p>движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</p>	<p>ВНД (К)</p>	<p>,23,36 2 этаж: 1,16,30 10,43 3 этаж: 1,6,8, 19,24 4 этаж: 1,7,8,10,14, 17,29,30, 19,24</p>	<p>формирования доступной среды для МГН) по текущему ремонту на 2-4 этажах: Установка информационных знаков в коридорах, перил на лестницах. Изменение высоты порогов и расширение дверных проемов в соответствии с нормативами. Оборудование эвакуационных путей в соответствии с требованиями нормативов, в т.ч. монтаж тактильно-контрастного оборудования. Индивидуальное решение с ТСП с целью организации спуска инвалидов с верхних этажей при эвакуации через запасные выходы.</p>
--	-----------------------	--	---

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) **ДОСТУПНЫ УСЛОВНО.**

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН, индивидуальное решение с ТСП - на путях движения в здании (в том числе - на путях эвакуации), организация работ по совершенствованию системы эвакуации с использованием ТСП.







ВЫХОД





Handwritten note on the door, possibly a checklist or form, with illegible text.



ВЫХОД



