

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «07» сентября 2018 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
в здании Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Челябинский радиотехнический техникум»
454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.17.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	1 этаж: 17-19	33-35	Туалеты на 2-4 этажах не приспособлены для МГН: Кабины размером меньше установленного норматива для инвалидов. Отсутствует информирующее обозначение помещений. Отсутствует связь с диспетчером, тревожная сигнализация. Отсутствует аварийное освещение Отсутствие выключателей и розеток на высоте от уровня пола 0,8 м. Отсутствуют крючки для одежды, костылей, унитаза не соответствует элементам доступности.	Все категории инвалидов.	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт туалетов на 2-4 этажах: (установка унитаза со спуском воды на боковой стене, перенос розеток и выключателей, установка связи с диспетчером, аварийной сигнализации, установка информационных табличек обозначения помещений), расширение кабин. <i>Альтернативное решение - использование туалета для МГН на 1-м этаже</i>
2 этаж: 37,38, 40,41								
3 этаж: 13-17								
4 этаж: 16								
5.2	Умывальник	есть	1 этаж: 22	36,37	Отсутствует регулировка высоты умывальника по высоте для инвалидов-колясочников, смесители не соответствуют требованиям доступности, отсутствуют поручни. Не нормативные зеркала, отсутствуют крючки для одежды, костылей.	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: Установка информационных и тактильных средств, установка поручней, смесителей нажимного или рычажного действия, умывальников, крючков, зеркал соответствующих требованиям доступности.
есть	2 этаж: 39							
есть	3 этаж: 18							
нет	4 этаж: -							
	ОБЩИЕ требования к зоне				Санитарно-гигиенические помещения 2-4 этажей не соответствуют требо-	Все категории	Необходимо согла-	Текущий ремонт санитарных комнат на 2-4 этажах Установка инфор-

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
					ваниям доступности для инвалидов и лишь частично приспособлены для инвалидов отдельных категорий (Г,У)	инвалидов	сование со специ-ли-стами	мационных знаков. Монтаж системы вызова помощника. Монтаж поручней, держателей для костылей.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-В – санитарные комнаты на 1 этаже ВНД (С,К) – санитарные комнаты 2-4 этажей	1 этаж: 17-19,22 2 этаж: 37,38, 40,41,39 3 этаж: 13-17, 18 4 этаж: 16	33-37	Необходимо согласование со специалистами (в сфере строительства, формирования доступной среды для МГН) по текущему ремонту санитарных комнат на 2-4 этажах с целью их адаптации для МГН: Установка унитаза со спуском воды на боковой стене, установка регулируемой по высоте раковины, перенос розеток и выключателей, установка крючков, установка связи с диспетчером, аварийной сигнализации. Установка информационных табличек обозначения помещений, расширение кабин. Монтаж поручней, держателей для костылей в санитарных комнатах. <i>Альтернативное решение - использование доступных санитарных комнат для МГН на 1-м этаже.</i>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Санитарно-гигиенические помещения:

- ДЧ-В – санитарные комнаты на 1 этаже;
- ВНД (С,К) – санитарные комнаты 2-4 этажей.

1. Необходимо согласование работ со специалистами для проведения текущего ремонта санитарно-бытовых помещений 2-4 этажей - оборудование санитарных комнат в соответствии с требованиями доступности для всех категорий инвалидов, установка унитаза со спуском воды на боковой стене, перенос розеток и выключателей, установка крючков, зеркал, кранов нажимного действия или рычажного, установка связи с диспетчером, аварийной сигнализации, установка информирующего обозначения помещения, установка умывальников с регулировкой высоты для инвалидов-колясочников. Монтаж поручней, держателей для костылей.









